



**VOLVO**

# VERKSTADS- MEDDELANDE

## PERSONVAGNAR

BETR.	AUTOMATISK VÄXELLÅDA BW 35	PRODUKT	P
DATUM	December 1971	GRUPP	44
		NR	20

### Renovering

Vid genomgång av erfarenheterna från renoveringsverksamhet av Borg-Warner automatlåda har vi bland annat funnit att man vid renoveringar på fältet klistrar trågpackningen och då gör det med så rikligt av klister att detta vid ett flertal tillfällen har följt med oljeflödet in i kontrollsystemet med åtföljande driftstörningar som resultat.

Vi vill härmed påpeka det helt felaktiga i att över huvud taget använda klister till packningar på automatväxellådan.