

PRODUKT	AVD.	GRUPP
<b>P</b>	<b>4</b>	44
BETR.		NR
Automatväxellåda BW 35		23
		DATUM
		Sept 77

## Service meddelande



### Tätning av oljemätsticka

För att förhindra eventuellt oljeläckage på grund av att oljemätstickan vibrerar upp har en servicelösning tagits fram i form av en spärrfjäder med klämma. Detaljnummer 1220069-7. Den sätts fast på påfyllningsröret.

OBS! Spelet mellan fjädern och mätstickan ska vara 0-1 mm.


Oljeläckage kan ibland även förekomma om själva oljemätstickan är otät. Oljan tränger då igenom lödfogen mellan kolven och hatten. Detta kontrolleras och åtgärdas enligt följande:


#### 1. Kontroll av lödfog

Vänd den losstagna oljemätstickan upp och ned. Fyll hålrummet i kolven med fotogen på båda sidor om mätstickan.

Är lödfogen otät tränger fotogen ut i botten på hatten utanför kolven.

Rengör kolven och hatten från fotogen.





## 2. Tätning av lödfog

Applicera ett 2-komponents epoxilim i kolvens hålrum (där fotogen fylldes i pkt 1).

Följande fabrikat eller motsvarande limtyp kan användas: Araldit, tillverkare Ciba-Geigy AB, Devcon från tillverkare Devcon. Följ tillverkarens föreskrifter beträffande förbehandling av limytor och blandning av bas och härdare.

Vid appliceringen av limmet är detta segt men under härdningsförloppet blir det, inledningsvis, mer lättflytande och fyller kolvens hålrum väl. Det är därför inte nödvändigt att fylla hela hålrummet med lim.

Prova limfogen med fotogen efter härdningen.