



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	PRODUKT
AUTOMATISK VÄXELLÅDA	P
BW 35	GRUPP 44
DATUM April 1973	NR 33

Rengöring av momentomvandlare (konverter)

Vi har från vår leverantör fått rapport om att en insänd momentomvandlare exploderat vid delningen i samband med fabriksreovering. Orsaken var att bensin fanns kvar efter försök till rensköljning på fältet.

Vi vill därför på det bestämdaste varna för sköljning av momentomvandlaren med bensin eller annat lättflyktigt medel.

En momentomvandlare går över huvud taget inte att skölja ren, utan misstänker man att den är förorenad skall den bytas.

Vi vill i detta sammanhang påpeka att även momentomvandlaren skall bytas vid byte av komplett växellåda.