



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	PRODUKT
AUTOMATVÄXEL- LÅDA	P
140	GRUPP 44
DATUM Juli 1973	NR 35

Montering av oljekylrör

Vid ingrepp på oljekylrören till automatlådan, bör man se till att avståndet mellan oljekylrör och motorfäste blir minst 10 mm och avståndet mellan oljekylrör och bromsrör vid 6-vägsförgreningen minst 20 mm.

Vid inspektioner bör man också kontrollera att angivna toleranser inte underskrids.