

Servicemeddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

AVD.

4

GRUPP

46

NR

202

DATUM

Jan. 1992

BETR.

Ompackning av bakaxellock

200


Ompackning av bakaxellock på bilar med stel bakaxel

På modell 200, med stel bakaxel, har från 1992-års modell införts ett nytt bakaxellock.

Ett yttre kännetecken är att avtappningspluggen för olja i bakaxelhuset har utgått. Avtappning av olja sker numera från lockets nedersta skruv, se pilen.

Ett annat kännetecken är att numret **1023668** finns ingjutet i locket. Se bilden nedan.

Till det nya locket används flytande tätningsmassa, detaljnummer **1161059-9**.



460008A

Vid byte eller ompackning av det nya locket är det **mycket viktigt** att åter använda flytande tätningsmassa.

Papperspackning, från lock av tidigt utförande, får inte användas. Spelet mellan sensorpetsen och tandhjulet kommer då att bli felaktigt med felaktiga värden för hastighetsvisning och ABS-indikering som följd.

VST Operationsnr.	Beskrivning
46108-2	Inspektionsslucka för bakväxel, ompackning