


PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	7	76
BETR.		NR
Bärarmsbussning 240/260		4
1978 års mod.		DATUM
		Okt 77

Service meddelande

Nytt utförande av bakvagnens främre bärarmsbussning fr.o.m. 1978 års modell av 240 och 260




I samband med ändringen av bärarmarnas infästning till golvet på 78 års modell av 240/260 infördes en något hårdare främre bärarmsbussning. Dessa bussningar kan ge något minskad ljudinledning även på äldre vagnar.

Endast den nya typen av bussning, det.nr. 1229714-9, kommer att föras som reservdel. Denna bussning har inga axiella hål i gummit.


Vid byte av främre bärarmsbussning är det därför viktigt med en kontroll, så att samma bussning finns på höger och vänster sida. Sneddragnings-tendenser kan annars bli följden.

OBS! Vid åtdragningen av bärarmarnas infästningar, ska vagnen vara belastad. Arbetet görs därför lämpligen på en hjulbanelyft.



1205795-6

Tid.utf.



1229714-9

Sen.utf.