


PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	7	77
BETR.		NR
Hjulbalansering		11
		DATUM
		Jan. 79

Service meddelande

Märkning av hjulets läge

Spinnerbalansering av hjul, dvs. med hjulet fastsatt på bilen, har sedan länge använts inom Volvo (se SM P - 77 - 4 nov. -75) och förekommer även i produktion fr.o.m. -79 års modell. Därför är det viktigt att alltid märka hjulets läge då det tas bort. Detta för att få hjulet i samma position och på så sätt undvika risk för obalansstörningar då det sätts tillbaka. Märkning av hjulets läge kan göras t.ex. med krita eller färg.



En annan metod som är kvarstående t.ex. vid byte till vinterdäck, är att slå ett körslag i en av hjulbultarna, som överensstämmer med däckets ventil. Informera även kunderna om nödvändigheten att märka upp läget på hjulet.