

A.		GRUPP
P	8	82
BETR		NR
Hylsa för kylargaller		2
		DATUM
		April
		76

## Service meddelande

Tryckt tidigare som verkstadsmeddelande grupp 82 nr 12.

Problem Stödtapparna vid kylargallrets fästning i karossen kan brytas av på P 14 fr.o.m. 1973-års modell. Skadorna uppstår företrädesvis vid montering.

Åtgärd En hylsa, det.nr. 1203304-9, har framtagits för att ersätta avbrutna stödtappar. Man behöver alltså inte byta hela kylargallret vid sådan skada.

Hylsan trycks på den avbrutna stödtappens fäste i kylargallret.

Observera Hylsan kan endast användas nedtill på kylargallret.

