

Servicemeddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

AVD.
8

GRUPP
84

NR
203

DATUM
November 1991

BETR.
Yttre backspegel byte av
spegelglas

200

Sida 1 av 1

Ny fastsättning av spegelglas yttre backspegel

Ny fastsättning av spegelglas yttre backspegel på modell 200 årsmodell 1992. Den nya fastsättningen förändrar metod för byte av spegelglas.




840006S

Spegelglas byte

Borttagning:

- Fatta med fingrarna bakom spegelglaset så långt in som möjligt och drag rakt ut.
- Lossa kontaktstiften (spegelglas med uppvärmning)



840007S

Ditsättning:

- Anslut kontaktstiften (spegelglas med uppvärmning).
- Passa in spegelglasets fästpinnar i öronen på vridenheten.
- Tryck fast glaset.
- Kontrollera att glaset sitter fast.

VST	Operationsnr.	Beskrivning
	84166-2	Backspegel på sidodörr, byte glas.