

Servicemeddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

AVD. 8	GRUPP 87	NR 201
-----------	-------------	-----------

DATUM
Mars 1993

BETR.
Fläkt till CU-värmare och
fläktmotor till
standardvärmare.

240

Sida 1 av 2

Detta servicemeddelande ersätter tidigare servicemeddelande 8-87-201, som ska kastas


XX

Fläkt till CU-värmare och fläktmotor till standardvärmare

CU-värmare i bilar av årsmodell 1993 har försetts med en gummipackning mellan fläktmotorn och fläkthuset för att få tystare gång. Fläktaxlarnas längd har förändrats för att behålla fläkthjulens läge i fläkthuset. Fläkten ska alltid bytas komplett, men fläkthjul finns som reservdel och kan användas även till äldre fläktmotorer. Den nya kompletta fläkten ersätter fläktar i äldre utföranden som reservdel.

Fläktmotorer av äldre utförande till CU-värmare får inte förses med gummipackning. Packningen påverkar fläkthjulens läge i fläkthuset.

Standardvärmare har försetts med fläktmotor och fästplatta i nytt utförande. Fläktmotor ersätter den gamla som reservdel.




Reservdelssats för CU-värmare

Den nya fläkten säljs som komplett reservdelssats med en fläktmotor (A), en gummipackning (B) och två balanserade fläkthjul (C).

8700388A

Servicepersonal: Cirkulera, läs och signera


Servicechef	Reservdelschef	Verkstadschef	Verkstadsförman	Servicetekniker							



8700389A

Modifiera fläkthjul till fläktmotor i äldre CU-värmare

Kapa av centrumnavet så långt att plastdelen av navet sticker upp 1 mm ovanför metallhylsan (A) inuti navet.



8700390A

Fläktmotor till standardvärmare

Fläktmotorns motstånd (A) har fått ny placering i den nya fläktmotorn. Motorn ska bytas komplett inklusive fläkthjul (B), trekantig konsol (C) och tre gummidämpare (D).

Fläktmotorn sätts dit med gummidämparna genom hålen i hållaren för fläktmotorn.

Se även servicehandboken avd. 8 (87) "Byte av fläktmotor i löstagen standardvärmare".

Reservdelar

Benämning	Std**	CU***	Antal	Detaljnummer
Sats med fläktmotor, hjul och gummipackning		X	1	913 19 43 - 4
Fläktmotor med fläkthjul	X		1	913 19 84 - 8
Fläkthjul vänster sida*		X	1	352 21 97 - 7
Fläkthjul höger sida*		X	1	352 21 98 - 5

* kan modifieras för CU-värmare av äldre utförande

** Standardvärmare, *** CU-värmare,

VST	Operationsnummer	Beskrivning
	87326-2	Fläktmotorbyte CU
	87341-4	Fläktmotorbyte Standard
	87911-5	Fläkthjul modifiering