

Service meddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

AVD.	GRUPP	NR
8	87	212

DATUM
November 1991


BETR.
Förbättrad dränering AC

200


Sida 1 av 1

Förbättrad kondensvattendränering från evaporator

Förbättrad kondensvattendränering har införts i produktion från och med modellår 1992. Dräneringsslangen har ett dräneringsrör detaljnummer 35 40 903-6 inmonterat nära utloppsöppningen. Äldre bilar med dålig dränering kan modifieras genom att sätta ditt dräneringsrör i slangen.



8800002A



8700010A

Ta bort höger sidopanel.

Lossa dräneringsslangen från hålet i karossen.

Kontrollera att slangen är ren, rengör vid behov. Är slangen av äldre utförande med läppar vid öppningen ska dessa klippas av (c:a 8 mm).

Sätt dit dräneringsröret.

Smörj in dräneringsröret med såpvatten och tryck upp röret i slangen så att det kommer ovanför gummiflansarna på slangen.

Sätt tillbaka slangen i hålet och pressa ner dräneringsröret så att det kommer så nära utloppsöppningen som möjligt.

Sätt tillbaka höger sidopanel.

VST Operationsnr.	Beskrivning
87901-2	Kondensvattendränering från evaporator