

Service meddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

DATUM
April 1995

BETR.
Kompletera servicemeddelande

200

Sida 1 av 1

Kompletera servicemeddelande 8-87-217

Service meddelande 8-87-217 behöver kompletteras med information om en serviceventil som behövs vid fyllning av köldmedium R134a.


Var god klistra in nedanstående klisterlappar i ovan nämnda servicemeddelande.

Service meddelande 8-87-221X (detta) ska kastas när klisterlapparna är inklistrade.

Klistra in längst ner på sidan 2

Utrustning för återvinnings/fyllstation

Efter utförd ombyggnad (retrofit) på 240/260 årsmodell 1975 - 1990 ska påfyllning av köldmedium göras på AC-systemets högtryckssida, till torkarflaskans nya SAE-ventil. Då högtryckssidans anslutning har en större diameter än lågtryckssidans (som normalt användes vid påfyllning av köldmedium) behövs följande material till fyllutrustningens slang, att användas vid påfyllning av R134a till bilens AC-system:



Sats, bestående av serviceventil, tätning och nippel, detaljnr **981 2432-4** (se bild)

Reservdelar: tätning, detaljnr **951 2266-9**
nippel detaljnr **551 2209-9**

För RHS 850 -1992: specialnippel inklusive tätning, detaljnr **951 2067-9**

Klistra in högst upp på sidan 12

Obs. Serviceventil 981 2432-4 ska användas vid påfyllning. Se även sidan 2, "Utrustning för återvinnings/fyllstation"

Servicepersonal: Cirkulera, läs och signera

Servicechef	Reservdelschef	Verkstadschef	Verkstadsförman	Service tekniker

Primozel