


PRODUKT	AVD	GRUPP
P	8	87
BETR.		NR.
Läckande ventil, AC		38
240		DATUM
		Sept. 86

Läckande ventil vid torkarflaskan

Om ventilen vid torkarflaskan läcker freon kan den ersättas med ett rör utan ventil. Ventilen används endast i fabriken vid vakuumpumpning/fyllning av köldmedium och behövs alltså sedan inte.

Material	Detaljnummer	Antal
Rör	3 506 393-2	1
O-ring	1 215 025-6	2




Töm AC-systemet på köldmedium

Se servicemeddelande 8-87-35 från Dec. -85.

Sätt dit det nya röret med nya O-ringar

Smörj O-ringarna med AC-kompressorolja innan de sätts dit.



Fyll köldmedium

Se servicemeddelande 8-87-35 från Dec. -85.