


PRODUKT P	AVD. 8	GRUPP 88
BETR. Bytesindikator bilbälten 240, 260 4- och 5-dörrars		NR. 4 DATUM Febr. 81

Bytesindikator på bilbälten i framsäte

På 4/5-dörrars bilar infördes i början av februari (vecka 6) en bytesindikator för bilbälten (endast på frambältena).

Indikatorn, som sitter på bilbältets infästning vid bilbältesrullen, brister om höftbältespåkänningen (vid kollision) överskrider en viss kraft. Om indikatorn brustit måste bältet bytas.



Indikatorn brister i ena kanten om höftbältesbelastningen överskrider 1,25-1,75 kN (motsvarar en krock i mur med ca 20-25 km/h hastighet).

Kontrollera bytesindikatorn vid krockskada

Bältet behöver endast bytas om indikatorn brustit.