Servicehandbok 1979-nyheter

Konstruktion och funktion

Avd 0
Nyhetsresumé

240, 260



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

		Sid.
Förord		1
Sammand	rag av nyheter, 1979-års modell	2
Avd 2	Motor	5
Avd 3	Elsystem	9
Avd 4	Kraftöverföring	13
Avd 6	Hjulupphängning, styrning	15
Avd 7	Fjädring, dämpning, hjul	17
Avd 8	Kaross och inredning	18

Beställningsnr: TP 12408

FÖRORD

Denna bok innehåller dels ett sammandrag över nyheterna, dels kortfattade beskrivningar för de viktigaste ändringarna på 79-års modeller.

Tidigare år har vi även haft reparationsanvisningar i nyhetsböckerna. Sådana saknas nästan helt i denna bok. Istället kommer vi inom kort att sända ut kompletterande böcker och servicemeddelanden. I dessa kommer vi att lämna anvisningar för de ur mekanikerns synpunkt viktigaste ändringarna.

Orsaken till detta är att all information om en komponent bör finnas i samma pärm. Kommande nyhetsböcker och meddelanden grupperas därför inom respektive avdelning i vårt pärmsystem.

1979-års modeller får beteckningen M och chassinummer från och med följande:

242	chassinummer	142125
244	_"_	364650
245	_"_	211325
262 C	_"_	4330
264	_"_	62105
265	_"_	15735

De uppgifter som lämnas i denna bok är inte bindande. Rätt till ändring utan föregående meddelande förbehålles.

AB VOLVO - GÖTEBORG



Sammandrag av nyheter, årsmodell 1979

X	Modellh			
		eteckni		
X	Konstar	nt-farth	GL " GLE ållare (262 C)	Ej högerstyrda och ej vagnar med B27A
	Avd. 2 !	Motor		
	Nya mo	torutför	anden	
	B17A	Avsed	d för Israel, Nigeria	Produktionsstart Nov78
	D24 6-cylindrig dieselmotor			Nov78
	Övriga	ändringa	<u>nr</u>	
X		nklock n	ned inbyggda säkerhetsven-	
X		:	Avgasrör draget under	
	A-moto	rer:	Ändrad förvärmning, in-	
	A/E-mo	torer:	Ny luftrenare, inbyggd	
	B19A:		Italienutförandet utgår. Nu endast ett grundutfö-	
	B21A:		Höjd effekt, ändrat oktan- talsbehov	Europa
	D10/D01		luftpump	Australien
	B19/B2	IE;	högre öppningstryck Ny tillsatsluftslid för auto-	
B21E: X B27A/E:			Temperaturreglerad slir-	Sverige och övriga Europa
		:	Ändrad kylvätskepump Vattenförvärmning för för-	
X	B27E:		Höjd effekt, ändrat oktan- talsbehov	
			Kamaxlar, ventilfjädrar	Europa
			ledning) Nya insprutningsventiler, högre öppningstryck Ny kallstartventil	Sverige, Australien
	x x	Avd. 2 II Nya mo B17A D24 Övriga X Nytt ta tiler X B27A/E A-moto A/E-mo B19A: B21A: B19/B2: X B27A/E	Avd. 2 Motor Nya motorutför B17A Avsedd D24 6-cylin Övriga ändringa X Nytt tanklock nitiler X B27A/E: A-motorer: A/E-motorer: B19A: B21A: B21A: B21E: B27A/E:	Avd. 2 Motor Nya motorutföranden B17A Avsedd för Israel, Nigeria D24 6-cylindrig dieselmotor Övriga ändringar X Nytt tanklock med inbyggda säkerhetsventiler X B27A/E: Avgasrör draget under bakaxel A-motorer: Ändrad förvärmning, inloppsrör A/E-motorer: Ny luftrenare, inbyggd luftförvärmning B19A: Italienutförandet utgår. Nu endast ett grundutförande. B21A: Höjd effekt, ändrat oktantalsbehov "Puls-Air"-system ersätter luftpump B19/B21E: Nya insprutningsventiler, högre öppningstryck Ny tillsatsluftslid för automatväxlade vagnar B21E: Temperaturreglerad slirfläkt X B27A/E: Ändrad kylvätskepump Vattenförvärmning för förgasare "kalla marknader" X B27E: Höjd effekt, ändrat oktantalsbehov Nytt insugningsrör Kamaxlar, ventilfjädrar EGR-system (avgasåterledning) Nya insprutningsventiler, högre öppningstryck

240	260	Ändringar	Anmärkning		
		Avd. 3. Elsystem			
	X	Generator 70A			
X	^	Tändspole med förkopplingsmotstånd	Förgasarmotorer (=insprut- ningsmotor)		
	X	Tändledning	B27		
X	X	Tändstift			
X	2.7	Strålkastare, kvadratiska	DL-modeller		
		, rektangulära (=260)	GL/GLE-modeller		
X	X	Baklyktor	2 och 4-dörrars		
X		-"- med dimbakljus	Vissa marknader		
X	X	Skyltbelysning	2 och 4-dörrars		
X	X	Bagagerumsbelysning	2 och 4-dörrars		
X	X	Separata motorer för strålkastartorkare	Kvad. och rekt. strålkastare		
X	X	Strömställare för bakre torkare/spolare	Tradit dell'i enti dil dilladiale		
7.	Λ.	på rattstång	245/265		
X	X	Intervallrelä för bakre torkare/spolare	245GLE/265		
^	X	Fördröjd släckning av innerbelysning	2+)GLL/209		
X	X	Summer för glömd nyckel och glömd be-			
Λ	^				
v		lysning			
X		Dörrströmbrytare vid bakdörrar för inner-	E: DI		
v		belysning	Ej DL		
X	X	Säkringsdosa med 16 säkringar			
		Avd. 4. Kraftöverföring			
X	X	Ändrad växellåda och ändrat växelreglage M45/46			
X	X	Automatväxellåda, djupare sump, ökad			
		oljerymd	Nov. 78		
X	X	Ändrade bakaxelutväxlingar	200000000		
		And C Hinlanghängning och staming			
		Avd. 6. Hjulupphängning och styrning			
X	X	Ratt	Ej 242 GT (m.u.a. Belgien,		
			Australien), 262 C		
X		Servostyrväxel ZF	Alt. med tidigare		
X	X	Nedre rattaxel			
X	X	Kraftigare krängningshämmare			
		Avd. 7. Fjädring, dämpning, hjul			
Y	Y	Stätdämpare			
X X	X	Stötdämpare	Vissa varianter		
٨	X	Gastrycksstötdämpare			
	^	Nivåreglerande bakre stötdämpare	265 Tyskland, Frankrike,		
v	V	Uiul	Holland		
X	X	Hjul	Vissa varianter		
X	X	Speciellt platsbesparande reservhjul	Sverige		

240	260	Ändringar	Anmärkningar	
		Avd. 8. Kaross och inredning		
X	X	Bagagelucka och bakstycke		
X	X	Kylarmaskering		
X X		Stödstag i motorrum	242 GT	
X	Х	Bagagerumslås utan vred	Med vred för taxi, polis, specialvagnar	
X	X	Dubbla gasfjädrar, baklucka	245, 265	
X	X	Mörk rand upptill, färgad vindruta	Vissa marknader	
X	X	Förvaringsfack mellan framstolarna	Vagnar med ståndarlås för bil- bälten	
X	X	Luftskärm (spoiler)	Vissa varianter och marknader	
X	X	Stötfångarskenor polerade och eloxerade		
X	X	Blanka gummilister på stötfångare		
X	X	Täcklist, bak, ändrad fastsättning	2-4 dörr	
X	X	Friskluftsintag på sidopaneler		
X X		Kylanläggning, större kompressor		
X		, gummiupphängd kom- pressor	Endast 240 utan servostyrning	
X	X	, större kondensor		
	X	, reglerbar termostat	Inf. vecka 44	
X	X	, varvtalskompensering		
X X	X	Bilbälten, infästningar		
X		, svängarm	2-dörrars	
X	X	, ståndarlås	Vissa marknader	

Avd. 2 Motor


Här nedan presenteras en del av nyheterna på motorsidan. Ytterligare information kommer i separata böcker och servicemeddelanden med början i september.

Höjd effekt, oktantalsbehov

I nedanstående tabell är nya eller ändrade värden understrukna.


Motor- utförande	Marknad	Kompres- sionstal		Effekt, DIN		Max moment, DIN	
				kW vid r/s	hk vid r/min	Nm vid r/s	kpm vid r/min
B17A	Israel, Nigeria	8,4	93	66/83	90/5000	147/42	15,0/2500
B19A	Norge, Danmark, Tyskland, Österrike	8,5	93 1)	66/83	90/5000	152/42	15,5/2500
	Övriga	8,5	93 1)	71/90	97/5400	157/53	16,0/3200
B19E		8,8	97 2)	86/100	117/6000	157/75	16,0/4500
B21A	Sverige, Overseas Australien Europa	8,5 8,5 9.3	93 93 97 2)	74/88 74/88 <u>79/92</u>	100/5250 100/5250 107/5500	168/42 169/42 170/42	17,1/2500 17,2/2500 17,3/2500
B21E	Österrike Övriga	9,3 9,3	93 93	88/92 90/92	120/5500 123/5500	170/58 170/58	17,3/3500 17,3/3500
B27A		8,7	93	92/88	125/5250	196/58	20,0/3500
B27E	Sverige, Australien Övriga	9,5	97 97 2)	104/95 109/95	141/5700 148/5700	216/50 218/50	22,0/3000

- 1) För Tyskland "Normal"-bensin
- 2) För Tyskland "Super"-bensin




Bränsletanklock

Bränsletanklocket har fått två säkerhetsventiler, som öppnar vid för stort över- eller undertryck.




Förvärmning av inloppsrör, B17A, B19A, B21A

Vattenförvärmningen av inloppsröret har ändrats. Den yttre slangen har utgått. Inloppsröret är istället via bypass-kanalen i cylinderlocket direkt ansluten till kylvätskepumpens sugsida. Härigenom värms inloppsröret upp snabbare.




Ovanstående medför nytt cylinderlock, inloppsrör och även en ny packning för inloppsröret.

OBS! Till det nya utförandet av cylinderlock och inloppsrör får endast den nya packningen användas.




Förvärmningsfläns, B27A

Som servicelösning på bilar avsedda för "kalla" marknader har införts en förvärmningsfläns mellan förgasare och mellanstycke. Kylvätska strömmar genom flänsen och förhindrar att bränsle kondenseras på inloppsrörets väggar. Körbarheten vid låga temperaturer förbättras härigenom.



Inloppsrör, B27E


Ett nytt inloppsrör har införts på B27E. Mängdmätaren är placerad i mitten och bränsle-luftblandningen fördelas via ett rör på varje sida till de olika cylindrarna. Det nya röret medför bl.a. ny mängdmätare och luftrenare.



Insprutningsventiler


Insprutningsventilerna har nu högre öppningstryck, nämligen 280-380 kPa (2,8-3,8 kp/cm²).

Insprutningsventilerna identifieras på det instansade Bosch-numret.




Tryckackumulator, 260

En ny tryckackumulator med två kammare har införts. Kamrarna skiljs åt av en ventil, så utformad att man snabbare får fullt systemtryck och därigenom snabbare start.




Luftrenare och luftförvärmning, 240

Samtliga bilar utom dieselvarianten i 240-serien får nu ett gemensamt utförande av luftrenare med inbyggd luftförvärmning. Även bilar med insprutningsmotor får härigenom luftförvärmning.




Avgasåterledning (EGR), B27E

För att fylla lagkraven har B27E för Sverige och Australien försetts med avgasåterledning. En del av avgaserna leds tillbaka till motorn och deltar i förbränningen. Härigenom minskas kväveoxidhalten i avgaserna.



Kylfläkt med slirkoppling B21E, Sverige, Europa


En ny slirkoppling har införts, som förutom varvtalsberoende även är temperaturberoende. Vid låga temperaturer är en ventil öppen och kopplingen slirar mer än den tidigare typen. Vid höga temperaturer stänger ventilen, varigenom högre varvtal och bättre kylning erhålls.



Kylvätskepump, B27

Kylvätskepumpen har bl.a. fått en ny (plåt) remskiva och ändrat nav.


Avd. 3 Elsystem



Här nedan presenteras en del av nyheterna på elsidan. Ytterligare information kommer inom kort i separata servicemeddelanden.

Generator, 260

260-serien får generator med högre laddningsströmstyrka, 70A (tidigare 55A).



Tändinställning, tändstift

Tändinställning och tändstiftens hårdhetsgrad har ändrats för vissa motorer och är nu:

Tändinställning, B21A Automat Sverige: 10° f.ö.d.x)


Tändstift, B21A Europa:

Bosch W 200 T 30

, B27E Europa: Cham


Champion BN7Y

x) 8^o f.ö.d. för specialvagnar, se dekal i motorrummet.



Tändspole med förkopplingsmotstånd, 240


Även 240:s förgasarmotorer får nu tändspole med förkopplingsmotstånd. Vid start leds ström direkt från 16 på startmotorn till 15 på tändspolen. Man får då högre tändspänning samt lättare start.



Tändledningar och skydd, 260

Tändledningarna är gjorda av värmetåligare material (svarta) och har fått nya effektivare skydd.


I cylinderlocken har en hylsa (B) pressats fast i försänkningen för tändstiften. Skyddet (A) för tändstiften träs över hylsan.



Strålkastare 240

Två nya strålkastare införs, dels en kvadratisk, dels den rektangulära, som redan tidigare fanns på 260.


Justering av den nya strålkastaren sker enligt tidigare med två justerskruvar.




Baklyktor (2- och 4-dörrars vagnar)

I samband med ändring av bakstycke och baklucka införs nya baklyktor. De finns i två utföranden med fem resp. sex ljusfält. För en del marknader är det ena ljusfältet dimbakljus.

De nya baklyktorna går även ut på sidan, varför de separata sidomarkeringslyktorna försvinner.




Ledningsdragningen mellan de olika lamporna är av typen kretskort eller utstansade ledningar. Vid lampbyte behöver därför inte några ledningar lossas, utan det är bara att lossa lamphållaren.




Skyltlykta (2- och 4-dörrars)

I samband med ändringen av bakstycket har nya skyltlyktor införts. Till skillnad från tidigare har de nya skyltlyktorna glödlampor med bajonettfastsättning.



Bagagerumsbelysning (2- och 4-dörrars)


Även bagagerumsbelysningen är ny. Den sitter nu infälld i luckans bakkant.



Strålkastartorkare


För de kvadratiska och rektangulära strålkastarna har införts nya strålkastartorkare.

Dessa har två separata motorer, en för varje strålkastare.




Justering:

Om torkararmen har fel parkeringsläge tas den loss från motoraxeln. Bladet placeras strax under nedre stoppklackarna, armen sätts på motoraxeln och dras fast. Därefter lyfts bladet upp och läggs ovanför stoppklackarna.



Intervallrelä


Intervallreläet har nu försetts med ett skyddshölje av skumplast och placerats under fotstödet på vänster sida.



Strömställare för bakruterengörare, 245, 265


För 245, 265 är nu spaken för vindrutetorkaren försedd med strömställare även för bakrutetorkaren och spolaren.

245 GLE och 265 har dessutom intervallrelä för bakrutetorkaren.



Fördröjd släckning, innerbelysning, 260

Bilarna i 260-serien har försetts med fördröjningsrelä för innerbelysningen. Innerbelysningen hålls tänd ca 15 sek. efter förardörren har stängts.




Säkringar

Antalet säkringar i säkringsdosan har ökat från 12 till 16. Vilka funktioner som betjänas av de olika säkringarna och vilken strömstyrka de ska tåla framgår av nedanstående bild.

1	8.4	Cigarrettändare
	-	Strålkastar- och bakruterengörare El.backspeglar
		El.radioantenn
2	16.4	Vindrutetorkare och -spolare
		Signalhorn
3	16A	Värmefläkt
4	8.4	Varselljus
•	-	Bilbältesvarning
5	84	Nyckelsummer
6	BA.	Bränslepump (förpump E-motor)
•	•^	Bromslius
	16.6	Relä, innerbelysning
7		Bränslepump (huvudpump E-motor)
	8A	[Innerbelysning
		Handskfacksbelysning
	-	Klocka
		Bagagerumsbelysning
		Motorrumsbelysning
	8A	Varningsljus
10	18 A	IEL fönsterhissar
		Eluppvärmd passagerarstol
		Extralius
11	16 A	Dimbakljus
		Överväxel
12	8A	[Backljus
**		Relä, fönsterhissar
		Relä, eluppvärmd passagerarsto
		Eluppvärmd förarstol
		Luftkonditionering
13	8A	[Instrumentbelysning
-		Körriktningsvisare
		Magnetventil
		Relä, bränsleinsprutning
		Förvärmning
		Bilbältesvarning
	-	Temperaturvarning
14		Reserv (tillbehör)
15	8A	Vänster positionsljus
		Nummerskyltsbelysning
		Sidomarkeringslius
		Dimbakljus
16	8.4	
		Höger positionsljus
		Instrument- och panelbelysning
		Relä, extraljus

Avd. 4 Kraftöverföring



Centrerdorn för lamell

För centrering av lamellen till de nya växellådorna behövs en ny centrerdorn, 999 5111.


127 04



Växellåda M45/46

Ett nytt utförande av växellåda M45/46 har förts in. Skillnaden ligger främst i förenklad växelmanövrering. Växelväljaraxeln sitter nu i växellådshuset mot tidigare i locket. Skiftaxlarna har ersatts
av en växelkuliss.

Spakstället är också nytt. Det är uppbyggt med ett rektangulärt rör, tidigare tre runda rör.




Ytterligare en väsentlig skillnad är ingående axeln, som nu har 22 bommar mot tidigare 10. Detta innebär att växellådan bara kan monteras tillsammans med en ny lamell.

Dieselvarianten får dessutom ändrad utväxling för 1:ans växel, 4,03:1 (övriga 3,71:1).

Oljebyte

En annan nyhet är att oljebytet varje 40 000 km är slopat. Byte sker nu endast vid garantiservicen. Kontroll av oljenivån ska därefter göras vid ordinarie servicetillfällen.






Automatväxellåda, BW 55


För att säkerställa funktionen även vid stark kyla ökas oljemängden till 6,9 lit (tid. 6,5 lit.). Samtidigt görs sumpen djupare för att hindra oljeutkast.

Ovanstående införs från produktionsstart för växellådan till D24 och vid samma tidpunkt även för B27E. Efter hand kommer den nya sumpen att införas även för övriga växellådor.



I samband med den nya sumpen införs en ny, mer lättavläst oljemätsticka med plasthandtag och plastmätdel.

Avd. 6 Hjulupphängning och styrning




Castervinkel

På bilar med servostyrning har castervinkeln ökats 1° och ska nu vara + 3.0° till + 4.0° .


Ändringen har gjorts genom att den nedre kulleden flyttats fram 10 mm.

Detta ökar hjulbasen till 2650 mm.



Ratt


En ny ratt har införts på samtliga vagnar utom 242 GT (med undantag av Belgien och Australien) och 262 C. Den nya rattens utseende framgår av bilden.



Konvinkeln mot rattaxeln har ändrats. Det har därigenom blivit möjligt att ta bort ratten utan att använda avdragare.

För att muttern ska ta rätt gänga har rattaxeln upptill försetts med en styrning.


På grund av detta måste en 27 mm extra lång hylsa (Volvo detaljnr. 115 8146) användas vid fastdragning av muttern.



Nedre rattaxel

En ny nedre rattaxel har förts in. Den nya rattaxeln har färre skruvförband och är försedd med längdjustering. Mekaniska styrväxlar har även ett skydd för nedre knuten.

Avd. 7 Fjädring, dämpning, hjul




Stötdämpare och krängningshämmare

För att få ännu bättre köregenskaper har krängningshämmarna förstärkts och stötdämparna fått annan inställning. På en del varianter har de vanliga stötdämparna ersatts med gastrycksdämpare.

Gastrycksdämpare

Gastrycksdämparna är av enrörstyp, dvs. vätskan finns alltid på samma plats och kolven rör sig i vätskan. Gasen, som är innesluten i ett avskilt rum, håller vätskan under tryck, varigenom högre verkningsgrad kan erhållas.


Vid borttagning av främre gastryckdämpare måste en ny haknyckel, 999 5173, användas för fästmuttern. Den tidigare nyckeln, 999 5039, används för övriga dämpare.




265 är för vissa marknader utrustad med en nivåreglerande stötdämpare. Denna kan också fås som tillbehör.

När bilen lastas trycks stötdämparen ihop och ett hål i kolvstången täpps till. Genom kolvens rörelser pumpas olja in i högtryckskammaren och cylindern och höjer därvid nivån.

När bilen lastas av frigörs hålet i kolvstången och olja från högtryckskammaren strömmar tillbaka till lågtryckskammaren.




Avd. 8 Kaross och inredning



Nedan presenteras en del av nyheterna på karosssidan. Ytterligare information kommer inom kort i separata servicemeddelanden.

Bagagelucka och bakstycke

För att minska lyfthöjden vid lastning har bagageluckan dragits ned och bakstyckets höjd minskats 90 mm. Även i övrigt har bakstyckets form ändrats.




Lås för baklucka

Låset för bakluckan har också ändrats. Det är nu fastsatt med ett clips på samma sätt som nyckellåsen för framdörrarna.




För borttagning av clipset finns ett verktyg 999 5174. Verktyget har en skåra och en magnet där clipset kan sättas fast.

Vid borttagning av clipset sticks verktyget in genom öppningen och placeras över clipsets kant. Genom ett ryck i verktyget får man loss clipset.




Täcklist, bakre stötfångare, 2- och 4-dörrars

Täcklisten för bakre stötfångarna är ändrad. Den sätts nu fast med två hållare och två clips.



Friskluftsintag

På främre sidopanelerna har införts friskluftsintag. Luften går från värmarens luftintag ned till sidopanelerna och, om luckans handtag är i främre läget, in i kupén.



Kylanläggning

Följande ändringar har införts på kylanläggningarna.

240

Gummiupphängd kompressor (förs in från vecka 41 i vagnar utan servostyrning).

Kompressor med större slagvolym.


240, 260

Större kondensor.

Ökad fyllnadsgrad, 240: 13 hg


, 260: 15 hg

Kompensering för varvtalssänkning då kompressorn kopplas in.




260

Reglerbar termostat för den kylda luften. Termostaten regleras med en vridbar knapp, vilken ersätter den tidigare vippströmställaren.




Bilbälten

Nedre infästningen för bilbältet på tvådörrars modellerna har flyttats framåt utom på Danmark, Finland, Australien. För att inte bältet ska vara i vägen vid insteg i baksätet har det försetts med en fjäderbelastad svängarm.



De flesta marknaderna i Europa kommer att få bälten med ståndarlås. I samband med detta förses kåpan över handbromsen med ett förvaringsfack.



VOLVO

TP 12408/1 5000.8.78 Swedish Printed in Sweden

Printed in Sweden, Gotab, Kungälv, 1978,24548