


PRODUKT <b>P</b>	AVD. <b>I</b>	GRUPP <b>17</b>
BETR. Svart avgasrök D 24		NR. <b>35</b>
240		DATUM Jan. 86



141 694

### Kontrollera röktätheten var 20 000 km vid serviceinspektion !

Röktätheten i avgaserna från dieselmotorer är bl a ett mått på motorns inställning.

För hög röktäthet innebär för stor uppställning av bränslemängden. Detta leder till försämrad verkningsgrad hos motorn med svart avgasrök som synligt symptom.

För att undvika detta skall röktätheten mätas upp vid serviceinspektion var 20 000:e km med början vid 20 000 km.

**Metod för kontroll/justering:** Se metodbeskrivning i SM 2-23-95 från november -85.