



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	OLJELÄCKAGE B 20, B 30	PRODUKT P GRUPP 21
DATUM April 1971		NR 22

Rengöring av nippel och slangar för vevhusventilation.

I nippeln och slangarna för vevhusventilationen förekommer igenslamning, som om den blir för stor, kan orsaka oljeläckage från motorn.

Vid oljeläckage, som ej direkt kan lokaliseras, skall nippelns och slangarnas igenslamning kontrolleras.

Vi vill även påpeka att rengöring av nippel och slangar skall utföras vid anmodade intervaller dvs. var 40 000 km.