

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	2	23
BETR.		NR
Snabbtomgång, 240		29
		DATUM Maj 79

Service meddelande


Sänkt varvtal-snabbtomgång

Samtliga 240 med B17-19-21 A motor


Snabbtomgången ska från och med nu justeras till 20,8-22,5 r/s (1250-1350 r/min).

Detta ger en förbättrad körbarhet under motorns uppvärmningsperiod.


Vid justering ska motorn vara varmkörd. Choken ska vara utdragen ca 25 mm så att strecket på kallstartreglagetets hävarm ligger mitt för snabbtomgångsskruven.



Zenith



DVG



SU