


AVD.	P 2	GRUPP	25
BETR.	Avgassystem, samtliga vagnstyper och motorutföranden	NR	2
		DATUM	April 75

Service meddelande

B-57804 Nya främre avgasrörsklämmor är införda i produktionen och som reservdelar


B-57809

De nya klämmorna är införda i produktionen enligt nedanstående chassinummer.



<u>Typ</u>	<u>Fr.o.m. chassinummer</u>
242	37500
244	56700
245	36700
264	5050

Endast klämmor av nytt utförande förs som reservdelar och ersätter därigenom tidigare utföranden. Nedanstående bild och detaljnummeruppställning visar erforderligt materiel för olika vagnstyper och motorutföranden.



<u>Bildnr.</u>	<u>Benämning</u>	<u>Detaljnummer</u>	
		<u>Alt. A</u>	<u>Alt. B</u>
1	Klämma	1219 561-6	1219 570-7
2	Klämma	1219 562-4	1219 571-5
3	Skruv	955274-6	
4	Bricka	960139-4	
5	Låsmutter	946035-3	


Alternativ A gäller för:

<u>Typ</u>	<u>Motorutf.</u>
140	B20E, F
160	B30 (med enkelt främre avgasrör)
240	B20F
240	B21A, E


Alternativ B gäller för:

<u>Typ</u>	<u>Motorutf.</u>
140	Förgasarmotor (B20)
240	B20A
260	B27E (Två satser erfordras)


OBS! Avgasrörsklämmorna ska monteras enligt nedanstående. Om klämman monteras på annat sätt kan spänningar uppstå i avgasrörslänsens svets, med brott som följd.



1. Lossa konsolens fästskruvar vid växellådan. Konsolen med den övre klämman ska endast vila mycket lätt på avgasröret.



2. Montera den undre klämman.



3. Dra fast konsolens fästskruvar vid växellådan.