



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE


PERSONVAGNAR

BETR.	PRODUKT
VINDRUTETOR- KARE	P
140-serien	GRUPP 36
DATUM	NR
November 1968	5

Vindrutetorkararmar och -blad 140-serien.

I vår produktion, från och med vecka 25, 1968, monteras en modifierad vänster torkararm, 682001, med kraftigare böjning, (tidigare $11\frac{1}{2}^{\circ}$, numera 25°). Ändringen är införd för att få bättre torkning vid vänster vindrutestolpe.

Införandet av den nya torkararmen har dock medfört att parkeringsläget för vänster torkarblad ej blir horisontellt utan att vänster del av torkarbladet ligger en aning högre än höger del.



För övrigt vill vi påpeka att torkarbladet med vinge, alltid skall monteras på vänster sida (även på högerstyrda vagnar).

För högerstyrda vagnar finns numera en längre torkararm, 682002, framtagen. Torkararmen monteras på höger sida för att få bättre torkning vid höger vindrutestolpe. (Den förlängda torkararmen kan även monteras på vänsterstyrda vagnar).