

**VOLVO**

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	KOPPLING	PRODUKT
		P
		GRUPP
	140 H	41
		NR
DATUM	Februari 1971	12

Ny dragning av kopplingsvajer, 140 högerstyrd.

För att få lägre pedaltryck och bättre frikoppling har vajerns dragning ändrats på högerstyrda vagnar. Ändringen är införd från och med följande chassinummer.

142	chassinummer	196381 osv
144	-"-	207463 "
145	-"-	69903 "
14409	-"-	209101 "
14509	-"-	71572 "

Vid klagomål på tidigare vagnar bör vajerns dragning ändras. Därvid erfordras följande detaljer.

Benämning	Antal	Detaljnummer
Fjädrande bricka	2	941906
Konsol	2	1210331
Skruv	1	940100
Konsol	1	1210332
För vagnar med motor B 20 B, B 20 D tillkommer		
Skruv	1	940100
Konsol	1	1210333
Klamma	1	952627
För vagnar med motor B 20 E tillkommer		
Bandklamma	1	944484

Vid monteringen borras ett 3,8 mm hål i förstärkningen på höger sida enligt bild 1. Detaljerna monteras enligt bild 2.




Bild 1.




Bild 2.