



**VOLVO**

# VERKSTADS- MEDDELANDE

## PERSONVAGNAR

BETR.	PRODUKT
VÄXELLÅDA	P
240	GRUPP
	43
DATUM	NR
September 1974	36

### Blinkande backljus

På ett begränsat antal av 240-seriens bilar med manuell växellåda kan backljuskontak-  
ten skruvas i för långt.

Detta visar sig därigenom att backljuset blinkar till vid växling framåt.

För att korrigera detta monteras en bricka med dimensionerna  $\varnothing 15 \times \varnothing 22 \times 0,7 \text{ mm}^*$   
mellan hus och kontakt.

Bilar som har bricka monterad skall således vid eventuellt kontaktbyte ha kvar denna.

\* Bricka med dessa dimensioner, detaljnummer 948193-8, beräknas finnas i lager fr o m  
v 41.