


AVD.		GRUPP
P	4	44
BETR.	NR	
Automatväxellåda BW 35	4	
240	DATUM	
	April	
	76	

Service meddelande

Makulera tidigare servicemeddelande avd. P 4 grupp 44 nr 4 av juli 75.

Meddelandet är omarbetat.



381812
Tid. utf.

381878
Nytt utf.

Reglagearm slår i kardanknut

I enstaka fall har det inträffat att reglagearmen vid vått väglag har slagit i främre kardanknuten och orsakat oljud.

För att eliminera denna risk har en ny reglagearm, med annorlunda böckning, införts. Denna kan även användas vid problem med äldre vagnar.

Ändringen är införd löpande mellan vecka 609 och 611.

Den nya armen har detaljnummer 381878-8 (tid. arm 381812-7).