



**VOLVO**

# VERKSTADS- MEDDELANDE

## PERSONVAGNAR

BETR.	PRODUKT
STYRINRÄTTNING	P
140	GRUPP 64
	NR 13
DATUM	
Augusti 1972	

### Tätning av skruvförband på styrväxel 140.

I rubricerade styrväxelhus finns genomgående hål för två av fästskruvarna för nedre locket. För säkerställande mot läckage, bör vid hopsättning av styrväxeln gängorna på dessa skruvar förses med icke hårdnande tätningsmedel, typ Permatex (Volvo detaljnummer 277917-1), Izema, Teroson eller motsvarande.