

AVD.		GRUPP
P	6	64
BETR.		NR
Servostyrning		4
240		DATUM
		Mars
		76

Service meddelande

B-58269 Detta meddelande ändrar följande servicehandböcker, reparation och underhåll:

Avd 0 (03) Specifikationer 240 sid 24

Avd 6 Framvagn och styrinrättning 240, 264 sid 94

Ny servopump med lägre maxtryck (ZF)

Enstaka fall där motorn "tjuvstannat", vid låga motorvarv och stora hjulutslag, har inträffat på 240 med servostyrning. Speciellt gäller detta vagnar med automatlåda. Som åtgärd har en servopump med lägre max tryck införts på 242 fr o m chassinummer ca 54000


244 ca 84000

245 ca 55000

Den nya pumpen med detaljnummer 1229 003-7 ger maxtryck 5,8 MPa (58 kp/cm²)

Den tidigare " " " 1221 733-7 " " 7,5 MPa (75 kp/cm²)

Pumparna är försedda med en märkplåt där maxtrycket angetts, 58 bar resp. 75 bar (75 atü).



Vagnar med den tidigare typen av pump kan modifieras genom att ventilen (A) byts. Är pumphuset (eller ventilen) märkt I monteras en ventil med detaljnummer 1229 203-3, och är huset (eller ventilen) märkt II monteras en ventil med detaljnummer 1229 204-1.