

PRODUKT	AVD.	GRUPP
<b>P</b>	<b>6</b>	<b>64</b>
BETR.	NR	
Styrväxel, mekanisk typ ZF	9	
DATUM		Nov.
		76

## Service meddelande

Detta meddelande ändrar servicehandbok reparation och underhåll, avd 6 Framvagn och styrinrättning 240, 260 sid 60 och 64.



### Ändrat monteringsförfarande för snäckskruvsmutter till ZF-styrväxel

Vid hopsättning av ZF-styrväxeln ska snäckskruvsmuttern dras åt med  $24 \pm 2$  Nm ( $2,4 \pm 0,2$  kpm). Dessutom utgår den låsbricka som tidigare trycktes ner ovanpå snäckskruvsmuttern.

