



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	PRODUKT
RADIO 240, 264	9
1975-års mod.	GRUPP 93
DATUM	NR.
September 1974	9

Montering av Volvo bilradio i 240, 264

Det kan på en del vagnar förekomma att reglagepanelen och radiofacket är förskjutna i förhållande till varandra så att radion inte styr riktigt på spåren i radiofacket.

Detta avhjälpas på följande sätt:

- Lossa reglagepanelens nedre fästskruvar.
- Justera reglagepanelens läge så att det stämmer med radiofackets.
- Dra fast fästskruvarna.