


PRODUKT P	AVD. 0	GRUPP 08
BETR. Temperaturmätare		NR. 24
		DATUM Nov 84

Service meddelande

Ny temperaturmätare till multimetern

Ny utrustning för temperaturmätning med en givare för exempelvis mätning av motorns kylvätsketemperatur. Genom att lossa slangklämman vid kylaren eller termostathuset kan givaren föras in under slangen utan att kylvätska behöver tappas av.



Givare 9995282-2

Temperaturbox 9995281-4

Multimeter 9996525-3

Anslutning

Givaren ansluts med den gula kontakten i temperaturboxens gavel. Anslut spiralkontakten i multimeters plus och minusuttag. Ställ in omkopplaren på läge °C och slå på strömbrytaren. Tryck in den röda knappen på temperaturboxen och läs av temperaturen. När temperaturboxens lysdiod lyser skall batteriet bytas.

Batteri

Typ: lighter battery 12V VR22 Art nr. reservbatteri 9987540-3

Beställning

Temperaturbox och givare sänds inte ut på abonnemang, beställning sker på vanligt sätt.