



**VOLVO**

# VERKSTADS- MEDDELANDE

## PERSONVAGNAR

BETR.	LEVERANSSERVICE GARANTISERVICE	PRODUKT	P
	1000-milsservice	GRUPP	11
DATUM	Oktober 1974	NR	2

Makulera tidigare VM produkt P grupp 11 nr 2 av oktober 1974.

Ändringar är markerade med streck (-) i marginalen.

### Leveransservice, GarantSERVICE och 1000-milsservice

#### Cylinderlocksskruvar

Under rubriken åtdragningsmoment i specifikationerna står att efterdragning av cylinderlocksskruvarna ska utföras efter det att motorn har varmkörts och därefter svalnat i 30 min.

- Denna varmkörning ska endast göras i de fall då ny cylinderlockspackning monterats. Vid normal service (t.ex. GarantSERVICE) behöver motorn inte varmköras före efterdragningen.

#### Hjulvinklar

I rubr. serviceböcker skall skränkningvinkeln (Toe-in) ändras till följande:

#### Skränkning (Toe-in) vinkelmätning

240	Mek.styrning	.....	24' $\pm$ 8'
240	Servostyrning	.....	16' $\pm$ 8'
264	Servostyrning	.....	16' $\pm$ 8'

#### Skränkning (Toe-in) mätt på slitbanan, mm

240	Mek.styrning	.....	4,5 $\pm$ 1,5 mm
240	Servostyrning	.....	3,0 $\pm$ 1,5 mm
264	Servostyrning	.....	3,0 $\pm$ 1,5 mm