



**VOLVO**

# VERKSTADS- MEDDELANDE

## PERSONVAGNAR

|       |                                 |         |    |
|-------|---------------------------------|---------|----|
| BETR. | KONDENS-<br>VATTEN I<br>BRÄNSLE | PRODUKT | P  |
|       |                                 | GRUPP   | 23 |
| DATUM | Februari 1974                   | NR      | 61 |

### Rekommenderad åtgärd mot funktionsstörningar beroende på kondensvatten i bränsle

Med tanke på dagens bränsletillgång och därmed förbundna risker för kondensvattenbildning i bränsletanken, som kan medföra funktionsstörningar på motorn, kan påfyllning av 1 % karburatorsprit i bränsletank rekommenderas.