


PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	3	38
BETR.		NR
Klocka 343, 240/260		12
		DATUM
		Okt. 78

Service meddelande



Ljud från klockan

När visarna vrids alstras det i alla klockor någon form av ljud.

I våra bilar har vi tidigare haft surrande klockor och numera har vi tickande.

Det är normalt att dessa ljud hörs när man sitter i bilen och motorn är avstängd eller vid tomgångskörning.

Nämnda ljud skall inte föranleda klockbyte.