


PRODUKT	AVD.	GRUPP
<b>P</b>	<b>3</b>	<b>39</b>
BETR.		NR.
Ny motordriven radioantenn med högre driftsäkerhet		<b>15</b>
240/260		DATUM
		April 85

### Ny korrosionsbeständigare motordriven radioantenn



139 786

En ny radioantenn med ett korrosionsokänsligt växelhjul i plast kommer att finnas tillgänglig omkring vecka 9.

Detaljnr: USA - 1 343 157-2

Detaljnr: Övriga marknader - 1 343 102-8

Den nya antennen har också en förbättrad, kraftigare, "slagmekanism" som skakar loss antennen då den kärvar.

För att säkerställa att antennen verkligen gått ner i bottenläge resp upp i toppläge så åstadkommer den inbyggda slagmekanismen att antennenmotor gör några extravarv efter det att antennen nått något av sina ändlägen. Vid dessa extravarv uppkommer ett antal knackljud vilka alltså är ett tecken på att slagmekanismen fungerar som den skall.

**Obs!** Det är viktigt att antennen vårdas regelbundet enligt följande bildserie för att undvika att den kärvar.

1	2	3	4	<p><b>SKÖTSEL AV ELANTENN</b> Varannan månad eller vid behov.</p> <p><b>POWER ANTENNA MAINTENANCE</b> Every second month or when necessary.</p> <p><b>PFLEGE DER ELEKTRISCHEN ANTENNE</b> Jeden zweiten Monat oder bei Bedarf.</p> <p><b>MANUTENZIONE DELL'ANTENNA ELETTRICA</b> Ogni 2 mesi o quando necessario.</p> <p><b>SÄHKÖTOIMISEN ANTENNIN HOITO</b> Joka toinen kuukausi tai tarvittaessa.</p> <p><b>ENTRETIEN D'ANTENNE ELECTRIQUE</b> Tous les deux mois ou suivant les besoins.</p>
5	6	7	8	
<p>▲ x 6</p>				
<p>139 977</p>				