

Servicemeddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

AVD.

3

GRUPP

39

NR.

203

DATUM

December 1990

BETR.

Rätt inkoppling av radio-
förstärkare.


200, årsmodell 1991-

Radioförstärkare HA 2120 och HA 4120.

I monteringsanvisningen P-3-395-9 (Juli -90) som bipackas rubricerade förstärkare behöver informationen kompletteras under punkt 13 (Alt. 2).

Det är viktigt att rätt kontaktstycke kopplas till radion resp. förstärkaren .
Om man kopplar fel förstörs förstärkaren!

Observera att det är kontaktstycket på den **långa** ledningen som ska anslutas till förstärkaren. (Se bilden nedan.)



HA 2120
HA 4120