


PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	4	41
BETR.		NR.
Beläggmaterial för lamell		20
240		DATUM
		Juni 82

Service meddelande

Nytt beläggmaterial för lamell

För att minska vibrationer och ryck vid start har ett nytt beläggmaterial för lameller införts till 240.

Lameller med det nya beläggmaterialet ersätter tidigare utförande av lameller enligt följande:



135861

Motor	Tidigt utförande	Sent utförande
B21ET (1981)	1232 651-8	1209 714-3
B21ET (1982-)	1209 585-7 ¹⁾	1209 714-3
B23A	1209 329-0	1209 761-0
B23E	1232 537-9	1209 761-0
D24	1232 601-3	1209 715-0

Obs! Startvibrationer kan även bero på att ingående axeln i växellådan smorts med för mycket fett som droppar ned på lamellbeläggningen vid upphettning.

1) Fullt användbar på 1982-års bilar och senare.