




**VOLVO**

# VERKSTADS- MEDDELANDE

## PERSONVAGNAR

BETR.	MEKANISK VÄR- MEKONTROLL- VENTIL	PRODUKT	P
	140, 164	GRUPP	85
DATUM	Juni 1974	NR	29



VOLVO  
112386

### Ändrad inställning av mekanisk värmekontrollventil

I vagnar med värmesystem av typ kombinationsanläggning, har den mekaniska värmekontrollventilen i vissa fall, vid varm väderlek och tillsammans med kylanläggning, uppflevts som den ej gått att stänga.

För att åtgärda detta har en omkalibrering skett av den automatiska temperaturregleringen. Denna är numera helt stängd vid 0° C på kapillärröret. På ventiler med denna nya kalibrering är justerskruven låst med grå låslack istället för tidigare röd.

Ventiler med röd låslack kan vid behov justeras genom att justerskruven vrids 3/4 varv medsols. Därefter låses justerskruven med grå låslack.

OBS! För att förhindra att ytterligare justering utförs på samma ventil, är det av vikt att all röd lack täcks.