


Mycket nytt i 1973 års Volvo-program



Helt ny instrumentering i Volvo 140-serien och 164. Bilden visar instrumentbrädan i en Volvo 144 de Luxe.

Förarplatsen har fått en helt ny design genom ny instrumentpanel, nya instrument och ny ratt, 1973 års Volvo har genomgående fått lättavlästa, runda instrument. Handskfacket har flyttats upp till panelen. Urtaget för högtalaren har placerats på panelens översida. Högtalaren är riktad rakt uppåt —


ljudet reflekteras inåt bilen via vindrutan. Klockan i Volvo 140 de Luxe och Grand Luxe har flyttats upp till den nya instrumentbrädan. Vissa reglage har samlats på en separat mittpanel, som dessutom har uttag för extra strömställare eller knappar. Hela panelen har dessutom inbyggd belysning.

Denna folder visar inte alla nyheter på Volvo '73. Det märker Du genast vid en provtur. Kom då ihåg att hos Bilia får Du Volvon till lågpris.




Volvo 144 Grand Luxe är en ny version.


Ny instrumentering



Mittkonsol Volvo 140-serien




Mittkonsol Volvo 164




Ännu fler förbättringar

HÄR ÄR NÅGRA AV DEM:



1. Säkerhetsratt med stor anslagsyta och deformerbart fäste ger ökat skydd vid ev sammanstötning. Ratten ställer in sig så att trycket fördelas över så stor yta som möjligt.



2. Både torkare och spolare regleras med en spak till höger under ratten. Torkarna har två hastigheter. Därutöver kan spolarna också manövreras oberoende av torkarna.



3. Vindrutetorkarna har flyttats så att den torkade ytan ger ännu bättre sikt. Samtidigt har torkarmotorn flyttats ut i motorrummet där den stör mindre. Torkarmarna drivs med vajrar, vilket ger exaktare utslag av torkarna.




4. Vindrutespolarens munstycke har flyttats ut på motorhuv. Vattenstrålen störs nu mindre av torkarmarna.



5. Låset för säkerhetsbältet har blivit ännu bekvämare på Volvo 140-serien och 164 – det utlöses nu med en tryckknapp. Bältena är svarta för att bättre harmoniera med inredningsfärgerna.


Ännu fler förbättringar



AB bilbil

STEN CARLSSON
Norra Hamnvägen 15
Tel. 63 53 10

6. Säkerheten vid påkörning från sidan har ökats genom extra förstärkningar i dörrarna. En kraftig rörkonstruktion är infäst mellan dörrrens övre gångjärn och dörrlåset.




7. Gaspedalen har ny utformning. Den är hängande och rörelsen överförs till motorn med vajer i stället för länkarmar. (Vajeröverföring tidigare endast i samband med insprutningsmotor.) Den nya utformningen ger ökad driftsäkerhet.



8. Barnsäkra läs till bakre sidodörrar.



9. Säkringarna på Volvo 140-serien och 164 sitter lätt åtkomliga och väl skyddade inne i kupén omedelbart till vänster framför förarens dörr. Antalet säkringar har ökats till 12 – det finns alltså marginal för extra utrustning.



10. Ny form av rostskyddsbehandling – s k elektro-doppning – införs med '73 års modeller. Innebär jämnare färgskikt samt bättre skydd i kanter, balkar och hålrum – alltså en ytterligare förbättring av vårt redan tidigare mycket goda rostskydd. Vissa partier är som tidigare galvaniserade (se illustrationens svarta markeringar).

HAGA NORRA, Råsundavägen 6, Solna, tel. 83 04 08
(här har vi även öppet söndagar mellan 12.00 och 16.00).

CITY, Hälsingeg. 43, tel. 34 06 04.

ROPSTEN, N. Hamnvägen 15, tel. 63 53 10.

VÄLLINGBY, Vällingbyvägen 183, tel. 87 04 00.

TÄBY, Enhagsvägen 6, tel. 768 03 00.

JAKOBSBERG, Engelbrektsvägen 43, tel. 0758-312 20.



bilbil

ÖPPET TILL KL 19 MÅNDAGAR OCH TORSDAGAR.