



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	PRODUKT
MOTORBYTE	P
	GRUPP
X	20
	NR
DATUM	11
Oktober 1969	

Kontrollåtgärd vid motorbyte.

På bytesmotorer är vanligtvis kullagret i vevaxeln monterat för den manuella växellådans ingående axel. Vid motorbyte på vagnar med automatväxellåda är det därför av största vikt att man kontrollerar att detta kullager är demonterat.

Fall har förekommit, vid ihopsättning av motor och växellåda, att konverterhuset dragits sönder då kullagret varit monterat.