

Service meddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

AVD.

2

GRUPP

21

NR

208

DATUM

Februari 1992


BETR.

Skador på medbringarplåtens
indikeringssring

200

Körbarhetsproblem på bilar med skador på medbringarplåtens indikeringsring

På bilar med automatisk växellåda oavsett motortyp finns det ibland problem som svårstartad motor, oren motorgång eller att motorn tjuvstannar



Anledningen till dessa problem kan bl.a. vara skador på indikeringsringen.

Indikeringsringen och medbringplåten är infästa till växellådans momentomvandlare.

Skador kan t.ex. uppstå om man försöker dra runt motorn genom att trycka med en skruvmejsel på indikeringsringen. Detta förfarande är således ej tillåtet.

Skador kan också uppstå när man lyfter i eller ur motorn och växellådan.

Indikeringsringen är mycket känslig för mekanisk åverkan. Vid skador på ringen får impulsgivaren felaktiga signaler som den sedan skickar vidare till styrenheten med motorstörningar eller utebliven start som följd.

Även små skador på indikeringsringen, mindre än 1 mm, kan orsaka motorstörningar.

2100009A