

PRODUKT	AVD	GRUPP
<b>P</b>	<b>4</b>	<b>43</b>
BETR.		NR.
	Automatväxellåda BW55 kontroll- system	76
		DATUM
	240, 260	Nov. 83


# Service meddelande

Detta SM påverkar Servicehandbok Avd 4 (43)  
Automatväxellåda BW55, AW55, AW70, AW71 (TP 30577) sid 115 och sid 123.


## Gummikulor i kontrollsystem BW55

Tyvär har en kula hamnat fel på bild 136254, sid 115 samt 123, i ovanmända servicehandbok.  
För att undvika fel vid arbeten med undre ventilhuset på BW55 skall dessa klisterlappar klistras in över de felaktiga bilderna i boken.

Sid 115, nederst till vänster



Sid 123 nedre bilden



Gummikula Ø 5,5 mm