



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	AUTOMATISK VÄXELLÅDA 140, 164 1972-års modell	PRODUKT	P
		GRUPP	44
DATUM	December 1971	NR	21

Justering av väljarreglage av golvmodell.

För att undvika skador i växellådan såsom brända band och kopplingar är det av största vikt att reglaget är rätt justerat. Spelet mellan väljarspaken och kulissen skall i läge "D" vara lika eller något större än i läge "2". Om spaken ligger för nära kulisskanten i läge "D" har den ingen möjlighet att röra sig vid acceleration utan ger då "halv" växling till "2".

De första vagnarna (se nedanstående chassinummer) hade reglerstång med justering i främre ändan. Numera monteras en reglerstång med justering i bakre änden. Tyvärr var de första av det nya utförandet något långa, varför justeringen kan vara svår att göra. Reglerstången får då sågas av någon eller några millimeter. Se även verkstadshandböckerna med 1972-års nyheter.

Reglerstång med justering i:

Främre änden
.....

Chassinummer

142	249930 - 255443
144	263070 - 268643
145	103380 - 107378
164	52790 - 54105

Bakre ändan
.....

Chassinummer

255444 -
268644 -
107379 -
54106 -