


PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	6	64
BETR.	NR	
Ratt	8	
240, 260	DATUM	
	April 77	

Service meddelande

Anvisning för borttagning av stötskyddet har tillkommit.


Detta meddelande ersätter SM avd. P6, grupp 64 nr. 8.



Oljud från ratt (senare utförande)

Vid manövrering där stora styrkrafter behövs, kan ett knarrande ljud höras från ratten.

Ta loss stötskyddet med hjälp av en skruvmejsel. För in mejseln mellan ekrarna och stötskyddet och bänd försiktigt.



Smörj isolertapparna med vaselin och tryck fast stötskyddet.