



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

| BETR. | PRODUKT |
|------------------------|-------------|
| INSTRUMENT- BRÄDA | P |
| 140 | GRUPP 81 |
| | NR 32 |
| DATUM November 1968 | |

Täckplåt för instrumentbräda.

Då endast senare utförande av instrumentbräda, 680753, 680754, för 140-serien kommer att lagerföras har en täckplåt, 681201, framtagits för att möjliggöra sammanbyggnad av instrumentbräda av senare utförande och pedalkåpa av tidigare utförande.




Bild 1 Instrumentbräda med täckplåt

Täckplåten monteras enligt bilderna 1 och 2. Plåten fästes vid instrumentbrädan med antingen 8 st 6,3 mm punktsvetsar eller med 12 st fogsvetsar enligt bild 2. Överflödigt material i instrumentbrädan filas bort enligt bild 2. Eventuellt kan en smal spalt uppstå vid basen i det triangulära hålet i instrumentbrädan. Detta har ingen praktisk betydelse utan innebär endast att två fogsvetsar, C bild 2, måste slopas.




Bild 2 Täckplätens fastsättning

- A 8 st 6,3 mm punktsvetsar eller
12 " 10 mm fogsvetsar
- B Material i instrumentbrädan som skall
filas bort.