

PRODUKT P	AVD. 3	GRUPP 37
BETR. Kontaktdon till elektronisk hastighetsmätare		NR. 10
240		DATUM Jan. 1988

Servicemeddelande

Sida 1 av 2


Detta SM ersätter tidigare SM avd 3 grupp 37 nr 10 av oktober 1986. Meddelandet är omarbetat.

Plombering av kontaktstycke på 240


För att undvika funktionsstörningar hos den elektroniska vägmätaren monteras, från årsmodell 1988, en plomberingsbox som innesluter kontaktstycket på ledningen från givaren.

Som servicelösning kan samma box användas.

Plomberingsboxen har **detaljn. 3 515 115-8**. (Som reservdel är boxen blå, medan den är svart i produktionen).



- Vik undan mattan i bagagerummet.
- Ta bort de två plastclipsen som håller plastkåpan.



- Placera kontaktstycket i plomberingsboxen och tryck fast boxens lock.
- Sätt tillbaka kåpan.
- Vik tillbaka mattan.

Kontaktstycke 240, 4-dörrars


Plombering av kontaktstycket på 240, 5-dörrars

Som servicelösning på 5-dörrars ska samma krympslang som tidigare användas.

Krympslang:

Detaljnr: 1 398 379-6
Längd: 100 mm
Diameter: 19,1 mm
Krymptemp: 115°C

Erforderlig verkstadsutrustning är en varmluftspistol.



142 773


Kontaktstycke 240, 5-dörrars

Trä på krympslangen

Dela kontaktstycket och trä på krympslangen. Sätt ihop kontaktstycket.

Värm slangen

Värm upp slangen med varmluftspistol. Värm tills slangen drar ihop sig - se bild nedan.



142 744

Kontaktstycke 240, 5-dörrars

Förstörs vid demontering

Vid delning av kontaktstycket måste krympslangen förstöras.

Obs! Efter arbeten som kräver delning av kontaktstycket ska ny krympslang sättas dit.