

## Service meddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

200

AVD.

3

GRUPP.

37

NR

202

DATUM

Oktober 1990

BETR.

Kabelgenomföring

240

## Kabelgenomföring i mellanbrädan

På 240-bilar från och med 1991 års modell har en vattentät kabelgenomföring i form av en slang (genom mellanbrädan), införts i produktionen.

Om extra tillbehör, exempelvis stöldlarm, extraljus eller liknande ska monteras, kan det i vissa fall hända att tillbehörens kablar inte räcker till när de dras genom slangen.


Om skarvning av kablar behöver göras, ska skarven om möjligt förläggas inne i kupén.

Slang-genomföringen finns till vänster om pedalstället vid bilens sida. (Till höger om pedalstället på högerstyrda bilar)



150935

### Slang-genomföring inne i bilen



150934

### Slang-genomföring i motorrummet