

PRODUKT P	AVD. 4	GRUPP 43MT
BETR. Ljud i manuella växellådor med dämpare		NR. 95
200		DATUM Dec. 86

Frigångsljud växellådor med dämpare

Efter att bilen har rullat på tvåans växel med kopplingen nertrampad och därefter stannats, friläget lagts i och kopplingen släppts upp kan ett ljud uppstå i växellådan. Så fort kopplingen trycks ner försvinner ljudet.

Ljudet låter ungefär som en dålig elektrisk bensinpump.

Orsaken är att dämparen fungerar lite för bra. Lösningen är att byta till vekare fjädrar i dämparen. Detta har också gjorts i produktion.

Byte till syntetisk olja har också en mycket gynnsam effekt och bör provas i första hand.

Detaljnummer nya fjädrar

3 502 569-1 (3 st behövs)

Nya (riktiga) fjädrar införda vid:

Artikelnummer växellåda	Löpnummer	
1 208 542	23548-24000	Nya utförandet
"	24001-26403	Gamla utförandet
"	26404-	Nya utförandet

