

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	5	51
BETR.		NR.
Bromsoljud från bakbromsarna		16
240, 260		DATUM
		Mars 85

### Bromsoljud typ skorr (200 HZ) från bakbromsarna

Oljudet uppkommer strax före stopp. Det är ett entonigt resonansljud och låter som en trumpetstöt eller stämgaffelton.

På bilar med ovanstående problem kan som en servicelösning en konsol med gummibuffert monteras. Se figuren.

Konsolen och gummibufferten ingår i en servicesats med det.nr. 542 44-9. I satsen ingår även fästskruvar, muttrar och brickor. Detaljerna kan användas på bilar fr o m 1979 års modell.

**Ditsättning:** Sätt först dit gummibufferten till konsolen. Ta bort den övre fästskruven för handbromsens ankare. Sätt dit konsolen. Använd nya fästskruvar. Dra åt med 50-55 Nm.

