




VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	KAROSSERI 140-serien	PRODUKT P
		GRUPP 80
		NR 20
DATUM	Januari 1969	



VOLVO
110752

Operationsnummer: 80461

Kylare de-mo (bortmont framstycke) inkl påfylln samt luftning av kylsystem vid mont framstycke.

Arbetsbeskrivning

<u>Nr</u>	<u>Tempo</u>	<u>Verktyg</u>
1	Demont kylarslangar från motor. Avtappning av kylarvätska	Skruvmejsel
2	Bort kylare och expansionskärl	
3	Fram kylare och expansionskärl	
4	Mont kylare till motor	Skruvmejsel
5	Fyll på kylarvätska och lufta kylsystem (utförs efter det att framstycket monterats).	