



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.

HYLSA FÖR
KYLARGALLER

PRODUKT

P

GRUPP

82

NR

DATUM

December 1973

12

Problem Stödtapparna vid kylargallrets fastsättning i karossen kan brytas av på P 14 fr.o.m. 1973-års modell. Skadorna uppstår företrädesvis vid montering.

Åtgärd En hylsa, det.nr. 1203304-9, har framtagits för att ersätta avbrutna stödtappar. Man behöver alltså inte byta hela kylargallret vid sådan skada.

Hylsan trycks på den avbrutna stödtappens fäste i kylargallret.

Observera Hylsan kan endast användas nedtill på kylargallret.

