



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.

BAKLUCKA

145 NT

DATUM

Maj 1970

PRODUKT

P

GRUPP

83

NR

18

Hål för bakrutetorkare i bakluckans ytterplåt.

Bakluckor för 145, samt ytterplåtar till dessa, kommer i fortsättningen att som reservdel levereras utan hål för bakrutetorkarens axel.

Vid byte av baklucka eller ytterplåt måste därför ett hål för torkararmsaxeln tas upp i ytterplåten, i de fall vagnen är försedd med torkare för bakrutan.

Borra ett 16,5 mm hål mitt i luckan i sidled, och i höjded enligt bildens anvisning. Fila därefter ett urtag för torkararmsaxelns flik.

