

Service meddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

DATUM
Maj 1993

BETR.
SRS dekal i vindruta

200

Sida 1 av 1

SRS dekal i vindruta


Text behöver tilläggas i:

- Servicehandbok Avd 8 (82-88) Kaross och inredning (allt utom plåt) 200 1975-19.. Var god klistra in bifogad klisterlapp på sidan 69 i servicehandboken.
- Servicehandbok Avd 8 (88) SRS Rattkudde 240 1990-19.. Var god klistra in bifogade klisterlappar på sidorna 9 och 29 i servicehandboken.

När ändringen är utförd, kasta detta servicemeddelande, 8 84-205x.


Servicehandbok Avd 8 (82-88) Kaross och inredning (allt utom plåt) 200 1975-19..


Klistra in nederst på sidan 69.

	<p>OBS! Om bilen är utrustad med SRS-system så ska dekal (artnr. 3517690-8) monteras på en nya rutan.</p>
---	--

Servicehandbok Avd 8 (88) SRS Rattkudde 240 1990-19..

Klistra in på sidan 9 under texten "I vindruta" och på sidan 29 ovanför texten "Efter en kollision...".

	<p>OBS! Om vindrutan ska bytas på en bil med med SRS så ska även dekal (artnr. 3517690-8) monteras på den nya vindrutan.</p>
---	---

	<p>OBS! Om vindrutan ska bytas på en bil med med SRS så ska även dekal (artnr. 3517690-8) monteras på den nya vindrutan.</p>
---	---

Servicepersonal: Cirkulera, läs och signera

Servicechef	Reservdelschef	Verkstadschef	Verkstadsförförman	Servicetekniker									